

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1990-B767-02

修正案号：39-0364

一. 标题： 登机/勤务门消音封严件的检查和再加工

二. 适用范围：

(1) 第一组: B2551、B2552、B2553、B2554、B2555

(2) 第二组: B2556

三. 参考文件：

(1) FAA89-NM-167-AD 修正案 39-6443

(2) 波音电传: M-7240-90-0178 1990年1月23日

(3) 波音服务通告: 767-25-0123 1989年5月25日

(4) 波音服务通告: 767-25-0123R1 1989年9月14日

四. 原因、措施和规定

为了确保登机/勤务门紧急撤离滑梯的正确准备以防止虚假的准备好指示, 现要求对所影响的飞机在本指令生效后的90天内完成下述工作:

(1) 按波音服务通告767-25-0123或767-25-0123R1第III节B的要求, 对第一组飞机的登机/勤务门的消音封严件进行检查和加工。

(2) 按波音服务通告767-25-0123或767-25-0123R1第III节C的要求, 对第二组飞机的登机/勤务门的消音封严件重新做加工。

(3) 完成指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成时间, 但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1990 年 2 月 5 日

六. 颁发日期: 1990 年 2 月 3 日

七. 联系人: 陈岳宏  
中国民航华北局适航处  
4562341