

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1993-A300-04R1

修正案号：39-3713

一. 标题： 检查机身 47 框上半部份

二. 适用范围：

所有在中国注册的A300-600型飞机

三. 参考文件：

1.DGAC 适航指令 2001-355(B)

2.DGAC 适航指令 1993-162-148(B)R1

3.CAD1993-A300-04

4.空客公司 SB A300-53-6029R5 或以后的修改版

四. 原因、措施和规定

CAD1993-A300-04所参考的SB A300-53-6029给出了机身47框上半部份可接受的裂纹长度限制为50毫米, 在此范围内需缩短检查周期而不采取修理。本指令根据新的分析和检查结果, 对原指令的部分要求作了修改, 要求:

1. 按SB A300-53-6029R5规定的门槛值和要求对机身47框上半部份左右两侧进行检查。

根据检查结果, 按SB A300-53-6029R5的规定采取相应的措施。

2. 根据前次的检查结果, 按SB A300-53-6029R5规定的要求和间隔进行重复检查。

根据每次检查结果, 按SB A300-53-6029R5的规定采取相应的措

施。

将检查结果通报空客公司。

五. 生效日期：2002 年 8 月 2 日

六. 颁发日期：2002 年 7 月 26 日

七. 联系人： 陈岳亭
民航西北管理局适航处
029 8703021