

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1998-A320-06

修正案号：39-2297

一. 标题： IAE 发动机前安装支架的改装(ATA 71)

二. 适用范围：

适用于未执行空客27020改装或空客服务通告A320-71-1021的具有A319-131、A319-132、A320-232、A320-233、A321-131、A321-231型号的所有线号的飞机。

三. 参考文件：

1.DGAC 98-293-118(B)

2.空客服务通告 A320-71-1021

四. 原因、措施和规定

1.原因：

在一些装有V2500-A5发动机的飞机的使用中发现，发动机前安装支架组件不能满足对止动盘与单球体（Monoball）之间的各固定螺栓（housing bolts）的最新的力矩值规格要求。

2. 措施：

从本指令生效的500飞行小时内，按空客服务通告A320-71-1021的说明对发动机前安装支架组件进行：

- 检查；
- 鉴定；
- 如需要，实施校正措施；

-再鉴定;

五. 生效日期: 1998 年 9 月 8 日

六. 颁发日期: 1998 年 9 月 7 日

七. 联系人: 赵强
民航西南管理局适航处
028-5703658