

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1992-B757-01

修正案号：39-0722

一. 标题： 检查燃油交输活门和燃油关断活门

二. 适用范围：

列于波音服务信函757-SL-28-A的波音757飞机。

三. 参考文件：

1. FAA 适航指令 92-01-06，修正案 39-8130。

2. 波音服务信函 757-SL-28-A，1991 年 6 月 5 日颁发。

四. 原因、措施和规定

为确保燃油交输活门和燃油关断活门完全关闭，自本指令生效之日起3000小时之内，除非已事先完成外，必须完成下列工作：

1. 按波音服务信函757-SL-28-A对燃油交输活门和燃油关断活门进行目视检查或功能试验，以确定活门是否正确安装。若活门未正确安装，在下次飞行前，按服务信函拆下，并重新正确安装。

2. 完成本指令第一段要求的检查或功能试验后30天内将检查结果报民航局适航司。

五. 生效日期：1992 年 2 月 17 日

六. 颁发日期：1992 年 1 月 30 日

七. 联系人: 程辉  
民航总局航空器适航司  
4012233-8962