

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-D328-04

修正案号：39-4023

一. 标题： 检查飞行控制系统弹簧调整片输出杆的铰链螺杆

二. 适用范围：

序号为3099到3223的D328—300型飞机。

三. 参考文件：

1、2003年5月15日生效的LBA AD2003-143；

2、2002年2月4日颁发的服务通告 No.SB-328J-27-159。

四. 原因、措施和规定

弹簧调整片输出杆的铰链螺杆存在失效的可能性。它的失效会引起螺杆尾部断裂移动。为此，必须在2003年8月31日前完成下列要求：

按2002年2月4日颁发的Dornier 328J服务通告No. SB-328J-27-159所述要求，检查弹簧调整片输出杆的铰链螺杆，确保没有断裂或移位。安装一个锁紧垫片，防止螺杆尾部产生位移。

完成本指令可采取能确保安全的替代方法和调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2003年5月15日

六. 颁发日期：2003年5月8日

七. 联系人: 祝海鹰
民航中南管理局适航处
020-86122536