

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-LJET-01

修正案号：39-1720

一. 标题： 改装发动机尾锥整流罩喷口

二. 适用范围：

列在1995年5月12日颁发的SB 60-71-2上的60型飞机。

三. 参考文件：

FAA AD 96-18-01 修正案 39-9725

四. 原因、措施和规定

为了防止发动机吊舱的尾锥整流罩喷口上的密封材料，影响紧急燃油关断作动机构的控制杆，导致紧急燃油关断作动机构故障，并造成发动机停车。除非事先已完成，在本指令生效后90天内，必须按1995年5月12日颁发的SB60-71-2，改装发动机尾锥整流罩喷口。

完成该指令可以采取保证飞行安全的替代方法或调整完成时间，但必须得到适航部门的批准。

五. 生效日期：1996 年 9 月 17 日

六. 颁发日期：1996 年 9 月 17 日

七. 联系人： 祝海鹰

民航中南管理局适航处

02086122536