

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-MULT-06

修正案号：39-3938

一. 标题： 改装外部门操作说明标牌

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的、列在下表中的飞机：

型 号	序 号
(1) 65-90, 65-A90, B90, C90和 C90A	LJ-1 至 LJ-1530
(2) 65-A90-1 (U-21A)	LM-1 至 LM-125
(3) 65-A90-1 (U-21G)	LM-126 至 LM-141
(4) 65-A90-2 (RU-21B)	LS-1 至 LS-3
(5) 65-A90-3 (RU-21C)	LT-1 至 LT-2
(6) 65-A90-4 (RU-21E)	LU-1 至 LU-16
(7) E90	LW-1 至 LW-347
(8) F90	LA-2 至 LA-236
(9) H90 (T-44A)	LL-1 至 LL-61
(10) 99, 99A, A99A, B99, 和C99	U-1 至 U-239
(11) 100 和A100	B-1 至 B-94及B-100至B-247
(12) A100 (U-21F)	B-95至B-99
(13) A100-1 (U-21J)	BB-3至BB-5
(14) A200 (C-12A)和(C-12C)	BC-1 至BC-75及BD-1至BD-30
(15) A200C (UC-12B)	BJ-1至BJ-66

(16) A200CT (C-12D)	BP-1, BP-22及BP-24至BP-51
(17) A200CT (C-12F)	BP-52 至BP-63
(18) A200CT (FWC-12D)	BP-7 至BP-11
(19) A200CT (RC-12D)	GR-1至GR-12
(20) A200CT (RC-12G)	FC-1至FC-3
(21) A200CT (RC-12H)	GR-14至GR-19
(22) A200CT (RC-12K)	FE-1 至FE-9
(23) A200CT (RC-12P)	FE-25 至FE-31, FE-33及 FE-35
(24) A200CT (RC-12Q)	FE-32, FE-34及FE-36
(25) B100	BE-1 至BE-137
(26) 200和B200	BB-2, BB-6至BB-1313, BB-1315至 BB-1384及BB1389至BB-1662
(27) 200C和B200C	BL-1至BL-72及BL-124至BL-140
(28) B200C (C-12F)	BL-73至BL-112, BL-118 至BL-123 及 BP-64 至BP-71
(29) B200C (C-12R)	BW-1至BW-29
(30) B200C (UC-12F)	BU-1至BU-10
(31) B200C (UC-12M)	BV-1至BV-10
(32) 200CT和B200CT	BN-1至BN-4
(33) 200T 和B200T	BT-1至BT-38及BB-1314
(34) 300	FA-1至FA-230及 FF-1至 FF-19
(35) B300	FL-1至FL-252
(36) B300C	FM-1至 FM-9及 FN-1
(37) 2000	NC-4 至NC-53

注1: 本适航指令适用于上述所有型号的飞机, 不管本适航指令要求所涉及的区域是否经过改装、更换或修理。对那些经过改装、更换或修理的飞机, 如果所做的改装、更换或修理影响本适航指令要求的实施, 飞机所有人/营运人必须按照本适航指令B段要求获得等效的符合性方法。其要求中应包含所做的改装、更换或修理对本适航指令所针对的不安全状态的影响的评估; 而且, 如果该不安全状态没有被消除, 其要求中应包含针对这种不安全状态的具体的建议措施。

### 三. 参考文件:

1.FAA AD 2003-02-03 修正案: 39-13019

## 2.雷神强制服务通告 52-3096R1      2002 年 06 月

## 四. 原因、措施和规定

为确保打开滑梯门和应急出口的操作说明清晰完整，防止因操作说明不可辨认或不可理解，造成在紧急状态下打不开滑梯门或应急出口，要求完成下述工作，已完成者除外：

## A、完成下表中规定工作：

措施	期限	方法
按照服务通告中适用的工作包改装外部门操作程序标牌	在本指令生效后的200使用小时或12个日历月内（先到为准）	按照雷神强制服务通告52-3096R1施工指南中给出的适用的工作包执行。对于2000型飞机，按照雷神强制服务通告52-3096R1施工指南第7段执行。

B、完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2003 年 3 月 7 日

六. 颁发日期：2003 年 2 月 10 日

七. 联系人： 韦昀  
民航华北管理局适航处  
010-64592341