

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-A300-07

修正案号：39-2940

一. 标题： 检查起落架液压管路

二. 适用范围：

所有在中国注册的A300-600系列飞机。

三. 参考文件：

1.DGAC 适航指令 2000-204-309(B)

2.空客公司 SB A300-32A6080 或以后批准的修改版

四. 原因、措施和规定

最近一架A300B4飞机由于起落架液压管路装反，使左起落架在飞机滑行时不能锁定，飞机失去支撑，导致飞机和发动机严重损伤。自本指令生效后，要求在1000飞行小时内，或在2000年8月15日以前，以先到为准，按SB A300-32A6080的规定对所涉及的液压管路进行改装和确认。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2000 年 7 月 7 日

六. 颁发日期：2000 年 6 月 30 日

七. 联系人: 陈岳亭  
民航西北管理局适航处  
029 8703021