

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2002-A340-13

修正案号：39-3772

一. 标题： 外侧襟翼 4 号滑轨的传感器撑杆检查

二. 适用范围：

适用于所有空客A340-211，-212，-213，-311，-312，-313的型号和系列号的飞机，但不包含生产线上已做过48579号改装的飞机。

三. 参考文件：

1.DGAC AD2002-435(B)

2.AIRBUS SB A340-27-4097 (或以后批准的修改版)

四. 原因、措施和规定

到目前为止，已收到多起襟翼滑轨4号传感器撑杆腐蚀的报告，故颁发该指令，并要求在本指令生效后完成下列工作，除非已经完成：

1. 在飞机投入运行累计18个月前或本指令生效后2800飞行小时内，以后到为准，检查传感器撑杆以判明是否有腐蚀和变形损坏，如需要，根据AIRBUS SB A340-27-4097中的流程图1-1 (FLOW-CHAT FIGURE 1 SHEET 1) 采取纠正措施。

2. 以不超过18个月的间隔重复上述检查。

五. 生效日期：2002 年 9 月 18 日

六. 颁发日期：2002 年 9 月 16 日

七. 联系人: 侯慧卿  
民航华东管理局适航处  
021-62688899-26120