

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-340B-05

修正案号：39-3007

一. 标题： 检查 SAAB340B 飞机螺旋桨

二. 适用范围：

1.装有DOWTY AEROSPACE GLOUCESTER 公司螺旋桨的SAAB 340B飞机

三. 参考文件：

1.CAA AD 005-04-2000

2.DOWTY AEROSPACE GLOUCESTER 公 司 服 务 通 告
SF340-61-96

四. 原因、措施和规定

完成本适航指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成时间，但必须得到适航当局的批准。

DOWTY AEROSPACE GLOUCESTER 公司发出后新组装的螺旋桨，由于过多的使用PR1422-B1/2密封胶，使螺旋桨毂半毂结合面有表面损伤发生，因此必须在DOWTY AEROSPACE GLOUCESTER 公司服务通告SF340-61-96颁发日后的1800飞行小时内，完成对DOWTY AEROSPACE GLOUCESTER 公司发出后新组装的螺旋桨的一次性检查，以排除桨毂结合处的松动现象。

五. 生效日期：2000 年 9 月 4 日

六. 颁发日期: 2000 年 9 月 4 日

七. 联系人: 顾新
民航华东管理局适航处
021-62688899-26125