

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1989-B747-06R1

修正案号：39-0373

一. 标题： 清洁中央翼后部的空腔

二. 适用范围：

在中国民航局注册的全部747SP/747-200/747-200
Combi/747-200F/747-400型飞机

三. 参考文件：

(1)FAA AD 89-12-07

(2)波音函件 T-6733-AD-0101A 1990年2月27日

四. 原因、措施和规定

为了防止因副翼操纵钢索结冰而影响横向操纵能力，要求完成下述工作：

1. 除在最近三个月内已进行者外，应在本指令生效之日起的15个月内接近中央翼后部空腔，去除全部碎片和外来物，清洁空腔，并查明全部漏水孔是通畅和清洁的。

2. 以时间间隔不超过18个月重复完成上述工作。

3. 执行本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成时间，但必须得到适航部门的批准。

五. 生效日期：1989年7月10日

六. 颁发日期: 1990 年 3 月 2 日

七. 联系人:

中国民航华北局适航处