

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1995-B737-10

修正案号：39-1459

一. 标题： 对机上厨房的馈线束进行检查、修理和改装

二. 适用范围：

装有SABENA生产的机上厨房(件号P/N 1-8501、1-8503、1-8504、1-9401、1-9406、1-10746、1-10805、1-10533、1-10743、1-10747、1-10748、1-10750、1-10751、1-10673、1-10666、1-10749、1-10972、1-10983、1-11162、1-11185、1-11199、1-11200、1-11350、1-11362、1-11363、1-11364、1-11374、1-1138-、1-11735)的所有B737-200/300/400/500飞机

三. 参考文件：

1.CAA (belgium) AD NO.95-01

2.服务信函 SAB 24-001 REV.C 95年3月27日

四. 原因、措施和规定

为了防止机上厨房的馈线束与厨房及飞机的结构件相磨擦而引起火灾和烟雾。应完成如下工作(已完成者除外)：

A. 在本指令生效后的360个使用小时内，按照Sabena服务信函SAB 24-001 REV.C中的要求，对所有机上厨房的馈线束进行彻底检查是否有任何磨损的痕迹，并进行最后的修理。

B. 在本指令生效后的3600个使用小时内，按照Sabena服务信函SAB 24-001 REV.C中的要求，对所有机上厨房的馈线束进行改装。

C. 完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1995 年 8 月 5 日

六. 颁发日期：1995 年 8 月 1 日

七. 联系人： 邵仁明  
民航华北管理局适航处  
(010) 4592341