

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1986-B767-07

修正案号：39-0065

一. 标题： 前操纵扇形盘扰流板位置传感器的改装

二. 适用范围：

B2551,B2552

三. 参考文件：

FAA 适航指令 86-25-02 修正案 39-5449

波音服务通告 767-27A0062

四. 原因、措施和规定

为防止旋转可变差动传感器(RVDT)从前操纵扇形盘轴上脱开,造成扰流板失控,在本指令生效后的六个月内,应按照波音紧急服务通告767-27A0062,对有关飞机的飞行操纵前扇形盘进行改装。

五. 生效日期：1987 年 1 月 12 日

六. 颁发日期：1986 年 12 月 29 日

七. 联系人： 陈南玲

中国民航局适航司

4012233-8315