

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-A109-03

修正案号：39-4113

一. 标题： 检查尾桨桨毂和叶片组件安装

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的所有A109E直升机。

注1：本适航指令适用于上述所有型号的直升机，不管本适航指令要求所涉及的区域是否经过改装、更换或修理。对那些经过改装、更换或修理的直升机，如果所做的改装、更换或修理影响本适航指令要求的实施，直升机所有人/营运人必须按照本适航指令B段要求获得等效的符合性方法。其要求中应包含所做的改装、更换或修理对本适航指令所针对的不安全状态的影响的评估；而且，如果该不安全状态没有被消除，其要求中应包含针对这种不安全状态的具体的建议措施。

三. 参考文件：

1.ENAC AD 2003-214 2003 年 06 月 26 日

2.Agusta Bollettino Tecnico 109EP-36 2003 年 06 月 24 日

四. 原因、措施和规定

自本指令生效之日起，按照Agusta Bollettino Tecnico 109EP-36规定完成下述工作，事先已完成者除外：

检查要求

A. 按照Agusta Bollettino Tecnico 109EP-36，对件号为109--0131-02或109-8131-02(包括所有尾号)的尾桨桨毂和叶片组件

进行“一次性检查”，以确定其安装是否正确和件号为109-0131-05的尾桨轴组件是否存在损伤(划伤、凹痕和/或剥落磨损)。

B. 完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2003 年 8 月 6 日

六. 颁发日期：2003 年 8 月 6 日

七. 联系人： 柳本强
民航华北管理局适航处
010-64592257