

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1995-B146-05

修正案号：39-1402

一. 标题： 检查机身中段 29 框

二. 适用范围：

所有BAe146系列飞机

三. 参考文件：

1.CAA AD012-05-94

2.Avro International Aerospace SB.53-130

四. 原因、措施和规定

样机疲劳试验结果表明，机身中段腹板和29框内侧凸缘的螺栓孔出现裂纹。为了确保飞行安全，本指令要求必须完成以下工作（除非事先已完成）：

按照Avro International Aerospace SB. 53-130中给出的门槛值检查周期，对29框12至18长桁之间的螺栓孔附近进行首次详细目视检查和重复检查，确定是否有裂纹。按照修理说明书HC536H9159对29框所有螺栓位置进行改装后终止进一步重复检查要求。

五. 生效日期：1995 年 5 月 6 日

六. 颁发日期：1995 年 5 月 4 日

七. 联系人: 程晋萍  
民航总局航空器适航司  
4012233-8962