

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1997-MULT-44

修正案号：39-2056

一. 标题： 更换高压压气机转子

二. 适用范围：

所有安装有GE公司CF6-80C2系列涡轮风扇发动机的飞机

三. 参考文件：

1.FAA 适航指令 AD 97-22-14, 39-10186

2.GE 公司服务通告 CF6-80C2 SB 72-A906, 1997 年 10 月 17 日

四. 原因、措施和规定

为了防止高压压气机3至9级转子断裂，从而导致发动机非包容失效和飞机损坏，在本适航指令生效后30天内，完成以下工作：

1. 按照GE公司服务通告CF6-80C2 SB 72-A906(1997年10月17日)，拆下该服务通告中所列系列号的高压压气机3至9级转子，并以可用件更换之。

2. 完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1997 年 11 月 20 日

六. 颁发日期：1997 年 11 月 19 日

七. 联系人: 孙晓宁
民航总局航空器适航司
64012233-8962