

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1988-B146-02

修正案号：39-0164

一. 标题： 检查 BAE146 飞机副翼和升降舵配平蜗杆组件

二. 适用范围：

中国民航的所有BAE146飞机

三. 参考文件：

英宇航 1988 年 4 月 8 日颁发的检查服务通告 27-74

四. 原因、措施和规定

为防止在制造厂组装副翼和升降舵配平蜗杆组件时，漏装了开口簧片，要求各用户在本指令生效后的400次飞行或5个星期以内(以先到者为准)，按服务通告SB27-74的具体内容，对副翼和升降舵配平蜗杆组件进行一次检查。若发现未装开口簧片，在检查的同时安装上该开口簧片。

五. 生效日期：1988 年 4 月 30 日

六. 颁发日期：1988 年 4 月 22 日

七. 联系人： 李丽琪

中国民航局适航司

4012233-8315