

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1992-TB20-02

修正案号：39-0853

一. 标题： 更换 TB-20 飞机的燃油箱通气软管

二. 适用范围：

所有TB-20飞机

三. 参考文件：

1. DGAC AD 92-155(A)

2. 苏柯达 TB10、064、28 服务通告

四. 原因、措施和规定

为避免因乙烯基硬化或老化而造成的空气软管的断开，必须在明年飞机年检前，按照TB飞机10、064、28服务通告的指示更换所有空气软管。在未更换前的日常维护中，要加强对软管的检查。

五. 生效日期：1992 年 8 月 11 日

六. 颁发日期：1992 年 8 月 10 日

七. 联系人： 蔡标

民航西南管理局适航处

5581466-2538