

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-S076-03

修正案号：39-3235

一. 标题： 更换主旋翼轴

二. 适用范围：

本指令适用于装有件号为76351-09030-所有号的主旋翼轴组件（轴）的S-76A、S-76B和S-76C型直升机。

三. 参考文件：

1、FAAAD2001-10-06，修正案 39-12232。

2、SIKORSKY 紧急服务通告 NO.76-66-32A (319A) 修改 1，2001 年 1 月 17 日颁发。

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD2000-S076-03，39-3048

为了防止主旋翼轴失效，引起直升机失控，除非已事先完成，必须在下次飞行前，用符合适航要求的轴换下序号为B015-00700到B015-00706的轴。

完成本指令可采取能确保安全的替代方法或调整完成时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2001 年 6 月 21 日

六. 颁发日期: 2001 年 6 月 6 日

七. 联系人: 祝海鹰
民航中南管理局适航处
020-86122536