

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发, 内容涉及飞行安全, 是强制性措施。如不按规定完成, 有关航空器将不再适航。

编号: CAD1989-B747-08

修正案号: 39-0289

一. 标题: 对 JT9D-7J 发动机扩散机匣改装

二. 适用范围:

JT9D-7J

三. 参考文件:

FAA AD89-10-07

普惠 服务通告第 5730 号

四. 原因、措施和规定

为防止扩散机匣4号或7号支柱失效而引起3号轴承室着火, 随后造成吊舱着火, 要求完成下列工作:

1. 在本指令生效后的送修中, 应按普惠1987年2月4日颁发的服务通告第5730号扩散机匣4号和7号二个支柱内安装件号为804698-01的支柱螺纹镶套组件。此项工作最迟完成日期不得超过1991年8月31日。

注: 上述送修工作是指拆开高压压气机与扩散机匣“K”凸边结合进行维护时。

2. 执行本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成时间, 但必须得到适航部门的批准。

五. 生效日期: 1989 年 7 月 10 日

六. 颁发日期: 1989 年 7 月 1 日

七. 联系人: 李经农
中国民航华北局适航处
4562341