

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1989-MD82-07

修正案号：39-0317

一. 标题： 防止 2 号发动机吊舱失火

二. 适用范围：
MD80系列飞机

三. 参考文件：
1.FAA 适航指令 89-18-04 Amendment 39-6295
2.MD 公司服务通告:80-8(1988 年 11 月版)

四. 原因、措施和规定

为防止2号发动机燃油软管与气源导管相碰擦伤导致吊舱失火,须自本指令生效后,18个月内,按服务通告80-8(1988年11月3日颁发)的内容,重新装置2号发动机起动机机关断活门的输气导管。

五. 生效日期：1989 年 10 月 15 日

六. 颁发日期：1989 年 10 月 15 日

七. 联系人： 王春林
中国民航局适航司
4012233-8315