

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1989-B737-03

修正案号：39-0252

一. 标题： 检查驾驶舱门封严性

二. 适用范围：
波音737系列飞机

三. 参考文件：
FAA 适航指令 AD89-04-03 修正案 39-6126

四. 原因、措施和规定

为保证驾驶舱门保护板(Blowout panels)工作正常，按波音紧急服务通告 737- 52A1105 修改1(1988年9月25日出版)检查保护板处粘接胶，更改不合格的粘接胶。

除已经完成检查的飞机外，应在本指令生效后90天内完成。

五. 生效日期：1989 年 3 月 16 日

六. 颁发日期：1989 年 3 月 8 日

七. 联系人： 李海
中国民航局适航司
4012233-8315