

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-M900-01

修正案号：39-3975

一. 标题： 检查和更换发动机动力涡轮（PT）和压气涡轮（CT）

二. 适用范围：

安装于MD直升机公司MD900型直升机上的PW206A和PW206E发动机

三. 参考文件：

加拿大适航指令 CF-2003-06，2003 年 2 月 6 日颁发

四. 原因、措施和规定

因为曾经发生过几起安装在MD900直升机上的PW206发动机因动力涡轮叶片变速引起空中发动机火警，导致直升机紧急着陆。为防止类似情况的发生，除非事先已完成，必须完成加拿大适航指令CF-2003-06（2003年2月6日颁发）所述的要求。上述加拿大适航指令作为本指令的一部分附后。

完成本指令可采取能确保安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航部门的批准。

五. 生效日期：2003 年 3 月 13 日

六. 颁发日期：2003 年 3 月 12 日

七. 联系人： 王敏

民航中南管理局适航处
020-86128625