

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1986-B737-02

修正案号：39-0018

一. 标题： 后服务门撤离滑梯组件盖板上加装系带

二. 适用范围：
所有737飞机

三. 参考文件：
波音公司电传 M-7272-4325
波音公司紧急服务通告 737-25A1182 更改 2
美国联邦航空局适航指令 AMDT39-5249

四. 原因、措施和规定

为了改善后服务门紧急打开性能，自本适航指令生效之日三个月内完成以下工作，除非事先已完成。

按照波音公司1985年11月12日颁发的紧急通告737-25A1182修改2及以后美国联邦航空局认可的修订方案，在撤离滑梯组件盖板上安装限制带。

注：服务通告737-25A1182修改1和修改2有关安装限制带的工作程序是等效的。

五. 生效日期：1986 年 7 月 10 日

六. 颁发日期：1986 年 6 月 27 日

七. 联系人: 李海
中国民航局适航司
4012233-8315