

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1993-TB20-02R1

修正案号：39-0983

一. 标题： 更换 TB-20 飞机燃油箱通气软管

二. 适用范围：

所有TB-20飞机

三. 参考文件：

1. DGAC AD 92-225(A)R1

2. 苏柯达 TB 飞机 10. 067. 28R1 服务通告

四. 原因、措施和规定

为避免因乙烯基硬化或老化而使通气管断开，必须自本适航指令生效日期起的下次100小时使用时间内，按SOCATA TB飞机服务通告第10. 067. 28R1号的说明更换所有的通气管。

五. 生效日期：1993 年 5 月 15 日

六. 颁发日期：1993 年 5 月 12 日

七. 联系人： 蔡标

民航西南管理局适航处

5581466-2538