

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1986-B767-04

修正案号：39-0021

一. 标题：旅客门与服务门过中心机构紧固件的检查

二. 适用范围：

- 1.飞机:B2551, B2552
2. 备件:BACN10JC6CM螺帽

三. 参考文件：

- 1.FAA 适航指令 86-02-01(Amendment39-5214)
- 2.波音服务通告 NO.767-52-0041

四. 原因、措施和规定

检查所有旅客门与服务门过中心机构上、下推杆装置的完好性, 安全一锁紧螺帽的锁紧扭矩是否符合规定, 如果锁紧扭矩不符合规定值, 按服务通告NO. 767-52-0041将螺帽换新, 并按程序拧紧到规定的扭矩值。

五. 生效日期：1986 年 6 月 30 日

六. 颁发日期：1986 年 6 月 27 日

七. 联系人：毛祖兴  
中国民航局适航司

4012233-8315