

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1989-B737-08

修正案号：39-0288

一. 标题： 检查、修理和改装前下货舱结构框架

二. 适用范围：

波音737-200型飞机B2501 B2502 B2503

三. 参考文件：

FAA 适航指令 AD89-11-06 修正案 39-6219

四. 原因、措施和规定

为避免前下货舱结构框架的裂纹, 在飞机累积飞行29000次起落之前, 按波音服务通告737-53A1027修改6(1988年8月25日)完成前下货舱检查改装工作, 重复检查周期, 根据所采用的检查方法决定。若发现裂纹, 在下次飞行前必须按此服务通告进行修理。

五. 生效日期：1989 年 7 月 1 日

六. 颁发日期：1989 年 6 月 30 日

七. 联系人： 李海

中国民航局适航司

4012233-8315