

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-B777-13

修正案号：39-3067

一. 标题： 更换主起落架轮轴

二. 适用范围：

生产线号为7到11（含）、26、28和33的777-200系列飞机。

三. 参考文件：

1. FAA AD2000-23-20，修正案 39-11993。

2. 波音紧急服务通告 777-32A0024，颁发日期 1999 年 8 月 12 日。

四. 原因、措施和规定

为了防止主起落架轮轴腐蚀，引起一根或更多的轮轴出现裂纹和故障，造成轮子失效，使飞机在地面失控。除非事先已完成，必须在本指令生效后12个月内，按照波音1999年8月12日颁发的紧急服务通告777-32A0024，换上新轮轴。

完成本指令可以采取能确保安全的替代方法或调整完成时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2000 年 12 月 26 日

六. 颁发日期：2000 年 12 月 12 日

七. 联系人： 祝海鹰

民航中南管理局适航处  
020-86122536