

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1993-T154-01

修正案号：39-0918

一. 标题： 一次性检查分流器

二. 适用范围：

所有TY-154M飞机

三. 参考文件：

俄航空出口公司函件 NO.052-3/286 (1992 年 12 月 7 日)

四. 原因、措施和规定

接厂家通知，要求我国TY-154M飞机的用户对TY-154M上的分流器45.00.5810.320的厂号进行一次检查。为此，本指令要求必须完成以下工作(除非事先已完成)：

1. 自本指令生效之日起一星期内，对TY-154M飞机上的分流器45.00.5810.320的厂号进行一次检查。如发现有下列号码，立即上报我司，以便转告俄方，进一步采取措施：

050098	150335	950147
050090	350252	950163
050278	450256	950166
050596	650329	950050
050248	650029	950282
050143	650446	950540
050387	750041	750072

上报内容:

①安装分流器的那架飞机号码(包括注册号和出厂号);

②安装位置(斜支柱作动筒或49框);

③分流器号码。

2. 分流器45.00.5810.320的号码在:

一主起落架斜支柱作动筒2个。

(零件目录, 第6册, 32.31.01章, 图11.1, 1张, 图
NO.154.00.5810.000.009, 位置35)

一在49号框隔板上。

(零件目录, 第6册, 29.10.04章, 图4.1, 图
NO.154.00.5810.000.007, 位置69)

五. 生效日期: 1993 年 1 月 11 日

六. 颁发日期: 1993 年 1 月 9 日

七. 联系人: 程晋萍
民航总局航空器适航司
4012233-8962