

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1988-T154-02

修正案号：39-0174

一. 标题： Д30KY-154 发动机的检查及更换

二. 适用范围：

所有装用Д30KY-154发动机的图-154M型飞机

三. 参考文件：

1.图-154M 飞机技术使用使用指南

2.苏联颁发的服务通告 1438 Б Д-А Б 及 1418 Б Д-А Б

四. 原因、措施和规定

在图-154M, B-2604号飞机发动机破损原因查清之前, 为防止
Д30KY-154发动机失效, 须按以下规定执行：

1. 所有Д30KY-154发动机应于使用到4000小时前更换。

2. 自本指令生效后一周内, 按以下要求完成一次性检查工作：

(1) 按飞机技术使用指南, 检查各滑油滤。

(2) 按服务通告1428БД-АБ,检查磁性堵塞。

(3) 按服务通告1418БД-АБ,检查滑油内的金属含量。

五. 生效日期：1988 年 6 月 20 日

六. 颁发日期：1988 年 6 月 17 日

七. 联系人: 王春林
中国民航局适航司
4012233-8315