

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1988-MD82-03

修正案号：39-0215

一. 标题： 检查并改装 MD82 飞机电源馈线电缆的安装

二. 适用范围：

MD82飞机

三. 参考文件：

1.FAA 适航指令 88-20-05 Amendment 39-6022

2.1987 年 5 月 28 日麦道公司颁发的服务通告 24-94 第一次更改

3.1988 年 3 月 30 日麦道公司颁发的服务通告 24-100

四. 原因、措施和规定

为了防止电源馈线电缆短路，进而引起火灾，要求在本指令生效后12个月内完成以下内容：

1. 对于在服务通告24-94第一次更改中列出的那些飞机(2101-2106)，本指令要求按通告“完成说明”(Accomplishment Instruction)的具体内容，检查电源馈线电缆是否有损坏，必要时进行修理，然后改装电缆的安装。

2. 对于在服务通告24-100中列出的那些飞机，本指令要求按该通告“完成说明”(Accomplishment Instruction)的具体内容，改装电源馈线电缆的安装。

12个月内完成。

五. 生效日期: 1988 年 11 月 20 日

六. 颁发日期: 1988 年 11 月 14 日

七. 联系人: 李丽琪
中国民航局适航司
4012233-8315