

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1992-A332-05R1

修正案号：39-0833

一. 标题： 电气盒盖板造成短路

二. 适用范围：
AS332直升机L型

三. 参考文件：
1.法国直升机公司 AS332 服务通告 01.31 修改版
2.DGAC AD91-249-047(B)R1

四. 原因、措施和规定

有报告表明在2ALPHA板出现了短路，要求完成以下工作：在收到本指令当天的最后一次飞行后(如果最初的适航指令没有完成)，和以后每次拆/装或更换时，按照法国直升机公司AS332服务通告01.31R1中1C(1)段或1C(2)段完成通告内容。

五. 生效日期：1992年9月12日

六. 颁发日期：1992年9月15日

七. 联系人： 赵强
民航总局航空器适航司
4012233-8987