

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1991-B146-09

修正案号：39-0686

一. 标题： 用 Donlop 件号为 ACM30506C 的液压保险塞更换现有件号为 ACM29100 的液压保险塞(HYDRAULIC FUSE)

二. 适用范围：

所有装有Donlop件号为ACM29100液压保险塞的BAe146飞机。

三. 参考文件：

(1)CAA 适航指令 004-09-91。

(2)英宇航服务通告 32-130-70295C，1991 年 9 月 27 日颁发。

四. 原因、措施和规定

为防止保险塞失效可能造成两个液压系统失效，除非已事先完成外，必须完成下列工作：

在1991年12月31日之前，按英宇航服务通告32-130-70295C用件号为ACM30506C的液压保险塞更换所有装在飞机上且自1991年9月31日之前已使用了4000次飞行的件号为ACM29100的液压保险塞。所有其它液压保险塞必须在1992年2月29日前完成改装。

五. 生效日期：1991 年 11 月 30 日

六. 颁发日期：1991 年 11 月 22 日

七. 联系人: 程辉
民航总局航空器适航司
4012233-8962