

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1989-B737-11

修正案号：39-0300

一. 标题： 检查乘务员座椅

二. 适用范围：  
所有737飞机

三. 参考文件：  
FAA 适航指令 89-14-11 修正案 39-6256

四. 原因、措施和规定

对安装有Trans Aero P/N90835乘务员座椅的波音737飞机，为避免乘务员座椅可能出现的失效，应完成以下工作：

1. 本指令生效后12个月内，按Trans Aero服务通告113号（1989年5月11日）检查乘务员座椅底部滚轮支架(Seat pan roller fitting)件号P/N990862-3-4有无疲劳现象和变形。

2. 如果发现有疲劳现象或变形，应更换座椅底部滚轮支架，按服务通告113号检查新安装的支架，检查间隔不得超过18个月。

五. 生效日期：1989年8月10日

六. 颁发日期：1989年8月9日

七. 联系人： 李海

中国民航局适航司  
4012233-8315