

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1993-SH36-01

修正案号：39-0937

一. 标题： 保护发动机左右低压(LP)杆

二. 适用范围：  
所有SD3-60系列飞机

三. 参考文件：  
FAA AD 92-27-17 修正案 39-8452

四. 原因、措施和规定

为防止错误关断发动机，除非事先完成外，完成下述工作：

(a) 在本指令生效后120天内，按照Short服务通告SD860-28-20 (1991年2月22日颁发)的规定，用保险钢丝把发动机左右低压杆锁在打开位置。

(b) 在本指令生效的120天内，在完成本指令(a)条要求时，随及完成下述修改。把飞行手册(AFM)修正案号:SB4.3修正案P/19; SB4.6修正案P/12; SB4.8修正案P/14号三个修正案插入飞行手册，以修改经FAA批准的飞机飞行手册的限制部分。

五. 生效日期：1993年2月25日

六. 颁发日期：1993年2月16日

七. 联系人: 王彦田  
民航总局航空器适航司  
4012233-8962