

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1986-HST2-01

修正案号：39-0028

一. 标题： SPEY 发动机燃油附件拆下后应油封

二. 适用范围：
SPEY512-5W发动机

三. 参考文件：
英 LUCAS 公司对我局 SPEY 发动机附件抽样检查报告及对中国民航燃油污染的报告。

四. 原因、措施和规定

由于我局SPEY发动机燃油附件污染严重，若附件内部沉积物干燥后会造成附件卡阻。因此，对SPEY发动机燃油附件，凡从发动机上拆下后，应立即按维护手册中有关规定进行油封，并用盲盖将接口堵好。凡拆下后不油封超过十五天或不堵盲盖的附件，未经内厂分解，清洗，不得再次装机使用。

五. 生效日期：1986 年 7 月 31 日

六. 颁发日期：1986 年 7 月 31 日

七. 联系人： 吴溪俊
中国民航局适航司

4012233-8315