

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1995-A300-01

修正案号：39-1339

一. 标题： 检查尾锥部分水平安定面纵梁的下角部

二. 适用范围：
全部A300-600飞机。

三. 参考文件：
1)DGAC 颁发的适航指令 94-269-171(B)
2)Airbus Industrie SB A300-53-6042

四. 原因、措施和规定

为了防止水平安定面分叉纵梁的下角部(在FR87框与FR89框之间和STRG24与STRG27长桁之间)出现裂纹,这些裂纹可能影响机身结构整体性,并会导致重大修理,要求执行下列规定:

1. 在本适航指令生效之日起,按SB A300-53-6042规定的门槛值和完成指令,对规定区域进行一次检查。

2. 依据检查结果,如需要则进行修理,并按SBA300-53-6042规定间隔进行重复检查。

五. 生效日期：1995 年 1 月 13 日

六. 颁发日期：1995 年 1 月 12 日

七. 联系人: 薛平贝
民航华东管理局适航处
(021) 2687788-6123