

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1989-B737-04

修正案号：39-0270

一. 标题： 更换或改装波音 737 飞机的发电机控制组件

二. 适用范围：

波音737系列飞机, 件号为915F212-5和948F458-1的发电机控制组件(GCU)

三. 参考文件：

1.FAA 适航指令 89-07-13

2.协作厂 Westinghouse 服务通告 87-101,87-102

四. 原因、措施和规定

为了防止由于发电机控制组件(GCU)的滤波组故障引起的驾驶舱冒烟和部分电源丧失, 需在十八个月内完成如下工作：

按照Westinghouse公司, 1987年3月发的服务通告87-101或1987年8月服务通告87-102, 更换或改装P/N915F212--5和P/N948F458-1发电机控制组件(GCU)的滤波组。

五. 生效日期：1989 年 5 月 1 日

六. 颁发日期：1989 年 4 月 28 日

七. 联系人： 刘加祯

中国民航局适航司
4012233-8315