

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-A300-04

修正案号：39-3989

一. 标题： 检查飞机缝翼

二. 适用范围：

所有在中国注册的MSN在797之前的空客A300-600飞机

三. 参考文件：

1.DGAC 适航指令 2003-086(B)

2.空客公司 SB A300-57-6092R2 或以后的修改版

四. 原因、措施和规定

由于在以前的SRM中允许的部分修理和损伤限制已不满足新的设计标准。为了在SRM手册修订前对缝翼可能存在的损伤进行检查并修理，要求在本指令生效后18个月内，或1500飞行循环内，以先到为准，按空客公司SB A300-57-6092R2的规定对缝翼进行检查，并视情采取纠正措施。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2003 年 3 月 31 日

六. 颁发日期：2003 年 3 月 24 日

七. 联系人: 陈岳亭
民航西北管理局适航处
029 8703021