

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-C560-01

修正案号：39-3296

一. 标题： 检查\更换后 J 型盒整流光继电器电线

二. 适用范围：

本指令适用于序号为-5002至-5159（含），-5161和-5165的Cessna 560XL型飞机。

三. 参考文件：

1. FAA AD2001-14-09，修正案 39-12320。
2. Cessna 紧急服务信函 560XL-33-02，2001 年 5 月 4 日颁发。

四. 原因、措施和规定

为防止因部分电线线路不当而引起电源接地短路，导致着陆灯开关、连接元件和后J型盒整流光继电器电线着火，要求在本指令生效后20个飞行小时或20天内，先到为准，完成FAA AD2001-14-09要求的工作，除非已事先完成。

附FAA AD2001-14-09，修正案39-12320一份。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2001 年 7 月 26 日

六. 颁发日期：2001 年 7 月 26 日

七. 联系人: 赵燕莉  
民航中南管理局适航处  
020-86128625