

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1988-B737-08

修正案号：39-0208

一. 标题： 更换客舱压力安全释压活门

二. 适用范围：
所有波音737飞机

三. 参考文件：
AD88-19-04 修正案 39-6007

四. 原因、措施和规定

对于35000英尺以上飞行的波音737飞机, 为避免当压力系统发生故障时, 如果客舱压力安全释压活门内水汽冻结, 而造成客舱内压力增加超过设计极限, 要求各使用单位在本指令生效后15个月内, 按波音服务通告737-21-1096(1987年12月10日)完成客舱压力安全释压活门的改装工作。除非以前已完成了此项工作。

五. 生效日期：1988 年 10 月 7 日

六. 颁发日期：1988 年 10 月 7 日

七. 联系人： 李海
中国民航局适航司
4012233-8315