

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1994-MD82-03

修正案号：39-1185

一. 标题： 检查/改装货舱顶部释压板

二. 适用范围：

列在麦道MD-80服务通告25-335(1993. 4. 28颁发)上的所有
DC-9-82(MD-82)系列飞机

三. 参考文件：

1)FAA 颁发的适航指令 AD94-06-01

2)麦道 MD-80 服务通告 25-335(1993.4.28 颁发)

四. 原因、措施和规定

为保证货舱顶部释压板的作用使飞机能承受由于客舱地板下面的孔而引起的快速释压，必须完成以下内容：

(a)在本适航指令生效后18个月内，按照麦道MD-80服务通告25-335(1993. 4. 28颁发)，检查前、中、后货舱顶部释压板以发现是否带有开槽的安装点：

(1)如发现有带有开槽的安装点，本适航指令不再要求做进一步的工作。

(2)如没有发现带有开槽的安装点，在下一次飞行以前，按照服务通告改装释压板。

五. 生效日期：1994 年 4 月 25 日

六. 颁发日期: 1994 年 4 月 24 日

七. 联系人: 何正华
民航华东管理局适航处
(021) 2687788-6126