

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1995-Y012-02

修正案号：39-1414

一. 标题： 加装液压泵开关保险锁键

二. 适用范围：

民用航空所有用户的现有Y12 II (或 I) 型飞机

三. 参考文件：

Y12-29-0057

四. 原因、措施和规定

在现有Y12 II (或 I) 型飞机使用中，有可能因驾驶员忘记将液压泵开关置于“打开”位置而影响安全刹车。

为液压泵开关加装保险锁键，以使该开关始终处于“打开”位置且被锁住。如飞行或维修时需停止液压泵工作，则打开保险盖(意味着拉断锁线)后将开关置于“断开”位置。

民用航空所有用户的现有Y12 II (或 I) 型飞机，已完成加装者除外，均必须在1995年9月30日前按服务通告Y12-29-0057要求的内容完成加装工作。加装完成前飞行Y12型飞机时，如无特殊需要，驾驶员必须按飞行手册的要求将液压泵开关置于“打开”位置。

五. 生效日期：1995 年 5 月 25 日

六. 颁发日期：1995 年 5 月 20 日

七. 联系人: 成伟
沈阳航空器审定中心
(024) 8293924