

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-MULT-48

修正案号：39-3343

一. 标题： 检查机翼前连接螺栓

二. 适用范围：

- 1、序号为S/N2040、2043、2044、2049至2053、2056、2057、2064、2069至2071的SOCATA TB9、TB10、TB200、TB20和TB21飞机；及
- 2、所有自2001年2月15日以后被SOCATA公司作为备件提供的连接螺栓，无论其是否装机。

三. 参考文件：

- 1.DGAC 适航指令 2001-306(A)；
- 2.SOCATA TB 服务通告 BS 10-123-57(2001 年 6 月发布)或其以后的修订。

四. 原因、措施和规定

由于一批装于TB飞机和作为备件提供的机翼前连接螺栓未被正确地加工，自本指令生效起，完成本指令所附的DGAC适航指令2001-306(A)要求的工作。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2001 年 9 月 3 日

六. 颁发日期: 2001 年 8 月 29 日

七. 联系人: 赵 阳
民航西南管理局适航处
028-5703667