

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-MD11-02

修正案号：39-4133

一. 标题： 改装头顶仪表板照明系统

二. 适用范围：

本指令适用于MD紧急服务通告ASB MD11-33A071 修订版  
01(2001.9.24)中所列的所有MD11和MD11F飞机

三. 参考文件：

- 1.FAA 颁发的 AD 2003-16-01 修正案 39-13253
- 2.MD ASB MD11-33A071 修订版 01(2001.9.24)

四. 原因、措施和规定

为了防止头顶仪表板灯光调节控制器过热和内部零件失效，导致在驾驶舱内冒烟和/或着火，必须完成下列工作：

本指令生效后18个月内，根据2001年9月24日颁发的麦道紧急服务通告ASB MD11-33A071修订版01的内容，通过重新定位灯光控制组件，修改导线路径，对头顶仪表板灯光系统进行改装。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2003 年 9 月 10 日

六. 颁发日期：2003 年 9 月 1 日

七. 联系人: 郝炜  
民航华东管理局适航处  
021-51126126