

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-A310-02

修正案号：39-3247

一. 标题： 检查襟缝翼 PCU 上 POB 的时限

二. 适用范围：

所有在中国注册的空客A310飞机。

三. 参考文件：

1.DGAC 适航指令 2001-185(B)

2.AIRBUS 公司 SB A310-27-2096 或最新版

四. 原因、措施和规定

空中客车公司发现部分装在襟缝翼动力控制组件(PCU)上的POB(Pressure-off Brakes)使用时间超过了部件规定寿命时限12000循环。因此，必须更换超过时限的部件。自本指令生效之日起18个月内，除非已经完成，要求按空客公司SB A310-27-2096的规定检查装在襟缝翼动力控制组件(PCU)上的POB(Pressure-off Brakes)，更换超过时限的POB部件。

完成本指令可采取保证安全的替代方法或调整完成时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2001 年 6 月 26 日

六. 颁发日期：2001 年 6 月 19 日

七. 联系人: 陈岳亭
民航西北管理局适航处
029 8703021