

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1990-MULT-05

修正案号：39-0431

一. 标题： 目视检查紧急滑梯释放钢索

二. 适用范围：

所有型号的波音737和757飞机

三. 参考文件：

FAA90-12-11 修正案 39-6626

四. 原因、措施和规定

为确保紧急滑梯能正确地从紧急滑梯存放舱释放，应完成下列工作：

1. 除非在最近三个月内已经完成，在本适航指令生效后45天内，对每个紧急滑梯释放钢索进行一次目视检查，飞机在继续投入航班飞行之前，更换已断丝的或破损的钢索。

2. 在12个月的周期内重复1项中要求的检查。

五. 生效日期：1990年7月10日

六. 颁发日期：1990年7月5日

七. 联系人： 张红鹰

中国民航局适航司

4012233-8315