

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-MULT-49

修正案号：39-3344

一. 标题： 检查和更换座舱上部门铰链附件螺杆

二. 适用范围：

下列序号的TB9、TB10、TB200、TB20和TB21飞机：

2007、2009、2011、2021、2022、2025、2028-2041、2043-2053、  
2055-2058、2062、2064、2066-2071、2073

三. 参考文件：

1.DGAC 适航指令 2001-307(A)；

2.SOCATA TB 服务通告 BS 10-124-52(2001 年 6 月发布)或其以后的修订。

四. 原因、措施和规定

由于门铰链附件螺杆的制造缺陷会导致螺杆头失效，自本指令生效起，完成本指令所附的DGAC适航指令2001-306(A)要求的工作。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2001 年 9 月 3 日

六. 颁发日期：2001 年 8 月 29 日

七. 联系人: 赵 阳  
民航西南管理局适航处  
028-5703667