

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-A340-08

修正案号：39-3201

一. 标题： 在反推关断阀门故障时人工使反推失效

二. 适用范围：

A340-211、212、213、311、312和313系列飞机

三. 参考文件：

- 1、DGAC AD 2001-128(B);
- 2、AIRBUS AOT A340-78A4026.

四. 原因、措施和规定

在本指令生效之日起，必须采取下列措施：

假如出现“ISOL VALVE FAULT”ECAM警告，表明液压隔离阀门（即TRSOV）在开位时失效，则按空客2001年3月22日颁发的AOT A340-78A4026第4.2段的要求，在下次飞行前，人工使相应的反推装置功能失效。

注： 为包括这个新的限制，MMEL 78-30-03将被修改。

五. 生效日期：2001年5月20日

六. 颁发日期：2001年5月10日

七. 联系人： 邬纪召

民航华东管理局适航处
021-62688899-26120