

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-D328-01

修正案号：39-3950

一. 标题： 更换翼梁盒(spar box)/发动机吊架连接结构的螺栓和衬套

二. 适用范围：

飞机系列号3105至3122及3126的Dornier 328-300飞机。

三. 参考文件：

1、LBAAD 2003-059，2003 年 3 月 6 日生效；

2、Dornier 328J 服务通告 SB-328J-71-009，2000 年 3 月 15 日生效。

四. 原因、措施和规定

发现在翼梁盒/发动机吊架连接结构(spar box/engin pylon connection)的螺栓紧固力不够以及衬套的倒角(chamfer)不正确，在飞机达到15000飞行起落前，根据Dornier 328J服务通告SB-328J-71-009(2000年3月15日颁发)更换螺栓和衬套。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2003 年 3 月 6 日

六. 颁发日期：2003 年 2 月 18 日

七. 联系人： 王敏

民航中南管理局适航处  
020-86128625